

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年6月	2RG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7142654
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
67,688km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 幅:2,410 mm 高:2,380 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ傷。右バックランプ欠品。
記録簿	有 (R2/2~R2/12)

タイヤ残量

単位：mm

5

5

6

6

5

5

—

—

—

—

スベア

7

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DJ812A」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。左観音扉ヒンジ曲がり（閉時固い）。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MR2A 「19T048562N」	令和 1年
【備考】最大荷重1000Kg。ラジコン付。PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1380mm、有効幅2210mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ