

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年4月	KQG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7001142	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
335,185km	520PS/382KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ラジエター アッパータンク漏れ	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
▼ミッション			▼上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／		▼デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
点検項目			点検項目			点検項目		
結果	状態		結果	状態		結果	状態	
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
デフロック	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	





特記事項 PTO付、ダンプ用油圧装置付き

記録簿 有 (H29/8～R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
2	2	2	2	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300 C 「JSK37CY0240」	平成28年
【備考】 第五輪荷重：11,200kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】