

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年6月	KQG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7000095
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
409,590km	520PS/382KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	ガリ音
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 R36デフAssy交換。PTO・ダンブレバー付き・ダンブ用油圧装置付き。運転室社外品小物入れ。コンソールボックス割れ。リアタイヤ
ウスゴム割れ。メッキバンパーマーカー穴有り。室内汚れ。

記録簿 有 (H28/10~R3/6)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
3 4	295/80R22.5 295/80R22.5
— —	— —
8 8 7 7	295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5
— — — —	— — — —
スベア — —	スベア — —
	素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「11075095-25」	平成28年6月
【備考】 電動コボレン装置付き。第5輪荷重11,200kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------