

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年3月	TRG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7066133
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
60,988km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,620 mm 高: 380 mm 門高: 380 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き A/C作動時	エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		【備考】					
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (R2/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	6			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
0	0	0	0	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			0	-			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成30年3月
【備考】 鳥居鉄板張り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ