

車輛情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	QKG	FS54VZ-532614	冷凍ウイング PG付
走行	馬力	シフト		
674,022 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T	イマツトⅡ 12 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー バキューム	長: 9.35 m 幅: 2.36 m 高: 2.50 m 門高: 2.44 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	ウォーターポンプ裏付近シミ	スターター	◎		シート	○	カバー穴
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウインター	○	左ドアフラッシャー水入り
排気	◎		ド	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		異常ランプ	◎				
ターボ	◎		オーディオ	◎				
			バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	／		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
タコグラフ付 ヤニ汚れ

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	／	／					

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	菱重	TDJS100A-L2 NO.46220000BL		-30℃設定 4926H稼働
ウイング	日本トクス	10W-04094	H22年式	
P/G	極東開発	CG1002J-B3MRA2 NO.14T016505N		3枚折り格納 荷重1000Kg ハルコン付
I型キーストン ラッシング2段 エアリブ 庫内灯5ヶ 可倒式中柱 水抜き穴4ヶ 突入防止型式 E43 58R-020039 WR25-0100 P/G有効幅：2309mm 全幅：2328mm 有効長：1366mm 全長：1574m ※上物年式違い（ボデーのみ違う）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



