

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年12月	QPG-GK5XAB	トラクタ	JNCMM90A0GU001861	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
126,240km	410PS/302KW	A/T 12速	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	プロアモーター異音。	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	ASRランプ点灯。	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ固着。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	デジタル	○	UD純正 エラー有。	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/		異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	15			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			2	—	—	—	—
				素材:メッキ 備考:スベアはスチール。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	横浜車輛	HP-1300C	平成26年
【備考】 おどり場アルミ縞板 カブラー底上げ 第五輪荷重13000kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ