

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS60VZ	クレーン付平	FS60VZ-510085
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
278,433km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：8,570 mm 幅：2,500 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない 時々効かなくなる。	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ギア抜け	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	/	
異音	◎		床材質	/	木材	パワステ	◎	
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 300L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
記録簿	有 (R1.6～R3.3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
10	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
4	4	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
8	5	11	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		12	－	スベア		265/70R19.5	－
				素材：アルミ		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	山田車体工業	S15191	平成27年
【備考】丸カンフック10対。前方スタンション穴2ケ。中央引き出しフック1対。後方床フック2ケ。前立て物入3ケ。作業灯2ケ。前方脱着式煽り。リヤ台枠スロープハンガー付。渡し板付。			
クレーン／クレーン	ユニック	URU504H_RKK 「F530232」	平成27年
【備考】ブーム4段。2.93 t。フックイン。ウインチ付。ハイジャッキ。ラジコン付（クレーン、アウトリガー、ウインチ、ラジコン操作可）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	