

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年6月	PA-FRD34M4	冷凍バン	FRD34M4-7000285
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
607,308km	240PS/173KW	M/T 6速	エア－	長：6,500 mm 幅：2,100 mm 高：1,920 mm 門高：1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	○	冷えない	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース エアコンプレッサーオイル しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム			
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良	走行関係		
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	○	操作不良。	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
			ETC	／		エアサス	◎	
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	パワステ	○	ギヤボックスオイル、 リザーバタンク ギヤボックスオイル漏れ。
ギア鳴き	◎					ハンドル	◎	
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
2	1	2	1	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	225/90R17.5	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA4201-1 「B060523」	平成18年
【備考】水抜き穴4カ所、ラッシングレール2段、庫内灯4コ、結露シート、※BOX床から天井高さ(2050mm)			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJ430D	平成18年
【備考】2エバ、設定温度前後-30℃。			
格納ゲート	MBB	750KUZ 「83172636」	平成14年
【備考】リモコン付、左シリンダーオイルしみ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】