





外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	○	異音 コンデンサモータ。	シート	○	破れ、汚れ ビニールシートカバー 付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン にじみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎				E/Gシステム			
マフラー	◎		異常ランプ	○	ASRウォーニングラン プ点灯。			
ターボ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
			電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	/	
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 70%
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

記録簿 有 (H30/1~R2/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
6	5	6	6	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		205/70R16	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール 備考：



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------