

| 車両情報         |                         |                                                   |               |      |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------|
| 車名           | 年式                      | 排ガス                                               | 車体番号          | 形状   |
| 三菱           | H24                     | QKG                                               | FS54VZ-520311 | ウイング |
| 走行           | 馬力                      | シフト                                               |               |      |
| 657,351 km   | 380 <span>ps</span> /kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速                             |               |      |
| ブレーキ         |                         | ボディ内寸                                             |               |      |
| エアー    パキューム |                         | 長： 9.65 m    幅： 2.40 m    高： 2.64 m    門高： 2.55 m |               |      |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ○  | 上部 |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

| 電装関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| エアコン    | ◎  |    |
| スターター   | ◎  |    |
| オルタネーター | ◎  |    |
| パワーウィンド | ◎  |    |
| 坂道発進装置  | ◎  |    |
| 異常ランプ   | ◎  |    |
| オーディオ   | ◎  |    |
| バックカメラ  | ◎  |    |
| 電格ミラー   | ◎  |    |

| キャビン   |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 雨漏り    | ◎  |       |
| シート    | ○  | ヤブ、ヘリ |
| ヘッドライト | ◎  |       |
| ウinker | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ◎  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

| 特記事項                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| 燃料タンク300L+300L    ドライブレコーダー付    ETC付    室内汚れ    たばこヤニ    アッパータンク水漏れ |
| 記録簿有                                                                |

| タイヤ残量 |   |       |   |  |
|-------|---|-------|---|--|
| 単位：mm |   |       |   |  |
| 11    | 9 | ← 段減り |   |  |
| 5     | 7 |       |   |  |
| 2     | 7 | 4     | 4 |  |
| 6     | 8 | 4     | 2 |  |
| スペア   | 4 |       |   |  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |

| 上物仕様                                         |      |          |    |    |
|----------------------------------------------|------|----------|----|----|
| 上物名                                          | メーカー | 型式       | 年式 | 備考 |
| ウイング                                         | パプコ  | 289A5504 |    |    |
|                                              |      |          |    |    |
|                                              |      |          |    |    |
| ラッシングレール2段    引出フック9対    庫内灯4ケ    内張りアルミ板メクレ |      |          |    |    |

| 外装状態           |                                |
|----------------|--------------------------------|
| ボデーコーション       | フレーム番号                         |
| 有 ・ 無 ・ (    ) | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない             |
| フレームのさび        | 飛石                             |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大  | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可    不可    ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

