

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年6月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7046290	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
487,830km	240PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,250 mm 高:2,050 mm	幅:2,140 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 令和3年4月、487789km時リコールでリビルドエンジン載せ替え済み。

記録簿 有 (H28/3~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	8	9	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 0 —				スベア 225/80R17.5 —			
素材：スチール				備考：後ろ4本スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2376」	平成25年3月
【備考】左サイドドア、床キーストン、ラッシング2段、天井結露防止シート、エアリブ、ホホワイトウッド2段、庫内灯3ヶ所。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「361500279BL」	平成25年6月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「13T028558N」	平成25年2月
【備考】ゲート寸法 長さ1410 幅2000。リモコン付き。			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------