

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年9月	TPG-NPR85YN	シャーシ	NPR85Y-7012938	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
129,267km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右フロントコーナーレンズ傷。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	音出ない			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	○	ギヤボックスオイル
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リターダ	／							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	5	6		215/85R16	215/85R16		
	—	—		—	—		
5	5	4	5	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材 : スチール				備考 : スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------