

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	SKG-NPR85AN	アルミ平	NPR85-7030100
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
149,006km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,990 mm 幅：2,070 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	○	後：右割れ	
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	◎	スチール 150ℓ	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 全低床。カスタムキャブ。シート乗せ。看板消し塗装。室内汚れ、タバコヤニ。アイドリングストップ付き
ドライブレコーダー付き。

記録簿 有 (H30/3~R2/9)

タイヤ残量

単位: mm





9	10		
—	—		
5	5	6	4
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール 備考：ホイールキャップ付き。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	エイシン車体工業	MO-EAB-1034	平成24年3月
【備考】丸カンフック12対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----