

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年4月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7046293
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
357.941km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,000 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,040 mm 門高: 2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース 前側にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャンバン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストントタイプ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。カーテンレール外れ。





記録簿 有 (H27/4~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R19.5	225/80R19.5		
—	—			—	—		
6	7	6	5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/80R19.5	—

素材：アルミ 備考：スタットレスタイヤ（スペアはノーマル）

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F131076	平成25年4月
【備考】断熱材：後75mm横75mm。左横扉付。ラッシングレール2段。庫内灯3個。保冷カーテン付。水抜き穴前後各2個。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV42LSC-T	平成25年
【備考】 - 30℃設定で1H 24℃→4℃確認。スタンバイ電源コード欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------