

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年3月	BKG-FC7JJYA	冷凍パン	FC7JJY-12550
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
973.688km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,753 mm 幅: 2,267 mm 高: 2,067 mm 門高: 1,896 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																					
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	右ワイパーブレード欠品																					
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	左ミラー欠品																					
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	/																												
パワステ	◎																												
ハンドル	◎																												
燃料タンク	◎	スチール 100L																											
排気	○	白煙	異常ランプ	◎					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/				
デフ																													
点検項目	結果	状態																											
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
デフロック	/																												
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎																									
ターボ	◎		バックカメラ	/																									
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																									
ミッション			ETC	/																									
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/																									
ギア鳴き	◎		上物仕様																										
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態																								
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ																								
異音	◎																												
オイル漏れ	○	サイドカバーにじみ																											
リターダ	/																												

特記事項 ※インタークーラーホース欠品





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位: mm			
0	1		
-	-		
1	1	1	1
-	-	-	-
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	-	-	-
素材: スチール		備考: フロントアルミホイール	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H100347」	平成22年3月
【備考】 床アルミ縞板 ラッシング2段 庫内灯6個 サイドドア (左のみ)			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	(不明)
【備考】			
直結	東プレ	KL12LOC-F XZ34LD-C 「H100347」	平成22年3月
【備考】 -30° 設定			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----