

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年2月	TKG-FEB90	平ボディ	FEB90-531576
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
94,992km	150PS/110KW	M/T 5速	エアー	長：4,350 mm 幅：2,080 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ傷。*H28、12月、22,124Km時、ディーラーにてエンジン交換済。R3、2月、87,797Km時、ディーラーにてリビルト トランスミッション交換済。
記録簿	有（H28/12～R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	6		215/70R17.5	215/70R17.5		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	215/70R17.5	—	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	HE5B 「0513」	平成27年
【備考】左右セイコーラックアーム折れ。作業灯2灯。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ