

日付: R2.11.19



車両チェックシート

担当: 河野 搬入者: 河野

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H23/9	SKG	X7C605-0001347	ドライベン
走行	馬力	シフト		
24/262 km	115 PS/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア - パキュム		長: 3.30 m 幅: 1.77 m 高: 1.92 m 門高: 1.87 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	石破れ 汚れ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	/	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	
記録簿	無 / 有

・室内ヤニ汚れ
・ハンドルスレ
・フロアマット汚れ小



タイヤ残量			
単位: mm			
5	4		
5	5	5	4
スペア		4	/

タイヤサイズ			
195/75R15	195/75R15		
//	//	//	//

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバン	日野71411-7	D-SVCLKC4N403375		





その他

・ラッシング1段
 ・庫内灯3ヶ
 ・90度ストッパー

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

検

※看板消し作業 (有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？