日付: RO3. 08/03

♥ ม GROUP 車両チェックシート 管理番号: OC103212

車 両 情 報							
車名	初年度登録	土 型	形状		車台番号		
いすゞ	平成25年3月	QKG-CXZ77AT	ミキサー		CXZ77AT-7002299		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸	
213,727km	330PS/243KW	M/T H/L 8速		エアー	長:高:	mm 幅: mm 門高:	mm mm


- ◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです							
状態							
状態							
状態							
•••••							
•••••							

特記事項		
記録簿	有 (H25/6~H30/9)	

<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ			
	6	5	<u>単位:mm</u>		11R22.5 16PR —	11R22.5 16PR —	
9	7	9	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
	6 スペア	[6]	6		<u>11R22.5 16PR</u> ペア	11R22.5 16PR —	11R22.5 16PR —
				麦材・フチール	備考:		

上物仕様							
	メーカー	年式					
ミキサー	新明和工業 MW441-37						
【備考】ドラム容量8.7、手動ホッパーカバー(割れ有り)、ホッパー補修後有、生コン付着有。							
【備考】							
【備考】							

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)			



【ボデー内】

庫内 たごみ

床 汚れ

庫内 穴あき

【外装】

外装 キズ へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ