

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	左右欠品
ウインカー	△	左右欠品
ワイパー	◎	
ミラー	△	左丸ミラー欠品、右ス テークから欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	リヤエアサス 未点検
パワステ	△	未点検
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	△	未点検
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

素材：スチール 備考：リヤアルミ