

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成17年9月	ADG-FRR90K3S	クレーン付平	FRR90K3S-7000313
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
28.602km	190PS/140KW	A/T	スムーサー 6速	長：5,360 mm 幅：2,140 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 クラッチペダルレス。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	10			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		2	—	スベア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：フロント左右側面亀裂あり。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】丸カンフック5対。			
クレーン／クレーン	タダノ	ZR303 「310-140-10110」	平成17年
【備考】3段 フックイン つり上げ荷重2.93 t。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1355 「S30709052A」	
【備考】全幅2170mm 全長1270mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----