

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年12月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7041875
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
781,993km	240PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,290 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ: (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ: (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC			ハンドル		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ キーストン。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 R3年5月、781,966km時、リコールでエンジン載せ替え
記録簿 有 (H29/3~R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	9	11	8	-	-		
-	-	-	-	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア	9	-		スペア	225/80R17.5		
素材: アルミ				備考: リヤタイヤ4本スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H122530」	平成24年11月
【備考】左サイドドア、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯4カ所、水抜き穴4カ所。			
冷凍機/直結	東プレ	XZ42H0C-T 「H122530」	平成24年11月
【備考】-5℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S0060033」	令和 1年6月
【備考】二つ折り、ゲート内寸 幅2310mm、長さ1460mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	