

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10073
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
357,369km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,630 mm 幅：2,360 mm 高：2,590 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 室内汚れ、ヤニ汚れ有り。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	3	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア					245/70R19.5	245/70R19.5	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「72-140300-3」	
【備考】 ラッシング3段、センターローラー、庫内灯8個、リヤドア90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】