

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年6月	QDG-SS1ECAA	トラクタ	SS1EKA-10574
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
641.947km	520PS/382KW	A/T プロシフト 1 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン左前付近より漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	流体式

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	○		液晶バックライト不灯。
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	／		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	／		
電格ミラー	◎		
ETC	◎		標準
タコグラフ	◎		アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 ミラーヒーター付き。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	ギヤボックスオイル 漏れ有り。
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面に にじみ程度。
デフロック	◎	

特記事項 ドライブレコーダー付き。

記録簿 ()

タイヤ残量





単位: mm

	0	2	
	—	—	
0	0	2	0
0	0	0	0
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
スペア		<u>11R22.5 16PR</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	U-22-A 「D527284」	平成25年
【備考】第五輪荷重22000kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ