

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成14年1月	KL-CD48ZWA	冷凍パン	CD48ZW-01901
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
528,670km	370PS/272KW	セミア/T	エスコット H/L 6速	長: 9,300 mm 幅: 2,200 mm 高: 2,200 mm 門高: 2,000 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	振動有	エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	△		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	/		ミラー	△	右側ミラー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	○	黒煙	異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	△	点検不可	上物仕様			デフ		
ギア抜け	△	点検不可	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		アルミ			異音	△	点検不可
異音	△	点検不可	床型キーストン			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		庫内灯6つ			デフロック	◎	
リターダ	/		水抜き穴4カ所					
			ラッシング2段					
			床材質	/				

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
4	3	4	4	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
4	3	4	4	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スベア		7	—	スベア		295/80R22.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA2474 「B010772」	平成13年9月
【備考】			
冷凍機/直結	菱重	TD60D-CN	平成13年9月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ