

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成13年9月	KL-FU55JUJ	アルミウイング	FU55JUJ-520238
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,224.172km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,300 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	ABS点灯	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	○	映らない	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
ギア鳴き	○	7速	上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							



特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
3	8	6	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	4	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア					—		—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ		(不明)
【備考】 ラッシング1段 庫内灯4つ 引き出しフック10対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----