

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-101279
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
187,315km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,340 mm 幅：2,110 mm 高：2,180 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ アルミ編。	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 小物入れ取外し（現物有り）。

記録簿 有（R2/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	10	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：フロント右側段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8475 「B180048」	平成30年1月
【備考】ラッシング2段、庫内ゲートリモコン有り、左ドア両観音、庫内灯両側と門口LED、水抜き穴4ケ、天井結露防止シート。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「845700055BL」	平成30年1月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-BMRA2 「17T120030N」	平成30年1月
【備考】昇降質量1000kg、ゲート長1570mm、ゲート幅2090mm、ストッパー迄長1380mm、サイドストッパー幅2110mm、ゲートユニットボックスよりオイル漏れ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有（リペア可）



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】