

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	QPG-FU65VZ	冷凍ウイング	FU65VZ-510140
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,030,671km	420PS/309KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,510 mm 幅：2,360 mm 高：2,410 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 FMU劣化音有り。
キャブ内汚れ。
オイルパン：アルミ製に対策済み。
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
6	6	2	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
3	3	3	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア					295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：フロント左段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2231-2 「B160133」	平成28年2月
【備考】ラッシング2段、エア－ラインレール、床型キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、庫内灯LED※ボデーボルト緩み箇所有り。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF	平成28年2月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D 「S61201387」	平成28年3月
【備考】全幅及び有効幅2410mm、全長1550mm、有効長1420mm、二つ折格納。最大昇降質量1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】