

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FV74HZ	アルミ平	FV74HZ-500051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
10,702km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット	エア－	長：8,990 mm 幅：2,350 mm 高：180 mm 門高：180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	流体式						





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—			—	—		
15	15	15	15	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
15	15	15	15	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア				295/70R22.5	—		
素材：アルミ				備考：フロント2本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	相互車体	ABO6S-0036	平成30年3月
【備考】丸カンフック17対＋センターフック11ヶ、スタンション4対＋リアセンターローブ掛けスタンション1ヶ、鳥居前立ローブフック1ヶ、鳥居シート乗せ架装、鳥居前立バックライト有り、鳥居前立縄アルミ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----