

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年5月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-502295-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
319,119km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,610 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎							
マフラー	◎		異常ランプ	○	アクティブブレーキアシストウォーニングランプ点灯。			
ターボ	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	走行関係		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	デジタル簡易式。	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎		上物仕様			ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/		床材質	/	木材			
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 アイドリングストップ、コーナリングアシスト付き。

記録簿 有 (R2/11、R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	6	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
3				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D0150」	平成30年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】