

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成29年3月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-14372		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
470,476km	450PS/331KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	○	オイルにじみ			カラー			
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	モニターのみ、動作確認済み。			
			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	20			
			タコグラフ	◎	デジタル			

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	14			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	6	6	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A 「H1-22740」	平成29年

【備考】カブラー対応荷重13000kg。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----