

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	QKG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7003277-A
走行	馬力	シフト		ブレーキ
299,207km	460PS/338KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	エアー
		ボディ内寸		
		長：mm	幅：mm	mm
		高：mm	門高：mm	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	EBS,ABS故障	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	ステンレス 400L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／		デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

記録簿 有 (H29/3～H31/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	2	2	2	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	MR-13-C 「G2-11801」	平成28年

【備考】第5輪荷重13000kg

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----