

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FBA20	平ボディ	FBA20-543621
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
146,140km	130PS/96KW	A/T デュオニック	ハキューム	長：3,040mm 高：620mm 幅：1,620mm 門高：410mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷え悪い	シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サンプライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き アンテナ曲がり			
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 70 L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材、鉄板 床面後方鉄板貼り(280mm)。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 全低床。天井へこみ・傷。フロアマット破れ。小物入れ欠品。室内汚れ、タバコヤニ。

記録簿 有 (H30/2～R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
4	3	4	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15 3260「0104」	平成28年3月
【備考】パイプ枠有り(250mm)。鳥居型補強脱着式（角出し）。リアスタンション1対。リアアオリ枕木。床面後方鉄板貼り(280mm)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】