

管理番号： 123201

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
ニッサンディーゼル	H15	KL	CW55XH01542	ダンプ
走行	馬力	シフト		
649,784 km	360 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー バキューム		長： 5.10 m 幅： 2.29 m 高： 0.53 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	△	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	△	作動不良

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヨレ、ヤレ、ヘリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	△	ハンドル戻される
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
キャブ内汚れ ETC、タコグラフ付 ヒューズBOXフタなし 運転席側スピーカーカバーなし ダッシュボード外し穴 バッテリー要交換
キャブチルトシリンダーオイル漏れ要交換 ※H30/7/19、592.251Km時モータースにてC/Hオーバーホール済（記録簿有り）

タイヤ残量				
単位：mm				
14	14	14	14	14
7	8	14	14	14
6	6	7	7	7
スペア	5	14	14	14

タイヤサイズ				
11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF
11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF
11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ダンプ	新明和	DR11-03S F4023404907	H15	

電動コボレーン付（曲がり、シート破れ、ヒモ切れ有り） 鳥居前方プロテクター 作業灯2ケ
鳥居前方下部腐食箇所所有り

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

