

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年4月	TKG-FED90	アルミウイング	FED90-540415
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
190,854km	175PS/129KW	M/T 5速	ハキューム	長：6,230 mm 幅：2,190 mm 高：2,320 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L 100L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷、配線穴。＊エンジン（新品）、ミッション（リンク品）ディーラーにて交換済。

記録簿 有（H28.9 R2.10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤ再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	639C8918	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	バブコ	PRAM10-1455「S70204555」	平成28年
【備考】 最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1555mm、全幅2155mm、有効長1300mm、有効幅2000mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】