

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成23年8月	BKG-NKR85AD	ダンプ	NKR85-7019092	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
101,009km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,020 mm 高: 370 mm	幅: 1,590 mm 門高: 370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	○	開閉時キィ音
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ ビニールカバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左前レンズ傷有り
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
バウステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 リコール未実施有り。
キャブ内汚れ ルーフパネル錆・ヘコミ有り

記録簿 有 (R2/6)

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
5	5	2	7
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スピア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DR 2-0110SY 「S 2063324Y」	平成23年
【備考】コボレーンシート破れ、テープ補修 ポデー床面凹み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ