

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年5月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-102807
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
263,289km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,470 mm 幅：2,280 mm 高：2,310 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内汚れ傷。

記録簿 有 (R1/10~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
12	12	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
14	14	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：フロントタイヤ段減り。フロント、リヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V016E83-03	令和 1年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉2ヶ。間仕切り付。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200	令和 1年
【備考】-29℃設定 （ 1hで +27.9℃ → +5.2℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】