

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年6月	QKG-CYJ77B	冷凍ウィング	CYJ77B-7006993
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
348,150km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー	エア	長：9,450 mm 幅：2,350 mm 高：2,560 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ アルミ編	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							




特記事項 小物入れ欠品。右後泥除けゴム破れ。運転席ドアオープンストッパー不良。

記録簿 有（R1/10～R3/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	7	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	5	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				15	—		
素材：スチール				備考：フロント1番前両タイヤ片減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本トレクス	17W-03048	平成29年6月
【備考】 ラッシング2段、床アルミ編、エアラインレール、水抜き穴4ケ、庫内灯4ケ。庫内天井すり傷有り。箱左前コーナーレンズ欠品。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70A-L2 「727100085BL」	平成29年6月
【備考】 -30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ