

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラック	平成16年1月	KK-MK21A	散水車	MK21A-01590		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
106,632km	170PS/125KW	M/T 6速	エア	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置		
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ダッシュボードパネル割れ。リヤバンパー左カバー欠品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

12	11		
—	—		
6	7	7	7
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—
備考：タイヤサイズ：7.50R16 14PR			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	不明	不明	(不明)
【備考】タンク容量3800L。前後強制散水（4箇所独立）。電気操作式。自吸式。吸水ホース。放水銃付。＊作動確認済。コーションプレート無し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------