

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年1月	TKG-FC9JGAP	高所作業車	FC9JGA-11014	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
37,742km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎			○	ビニールカバー破れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	カバー外れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎		点検項目			燃料タンク	◎	スチール 70L
リターダ	／		結果	状態		デフ		
			床材質	／		点検項目		
						結果	状態	
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		235/70R17.5	235/70R17.5		
	—	—		—	—		
5	6	7	5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	235/70R17.5	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK27A 「755015」	平成27年1月
【備考】 積載荷重：200kg 作業床高さ：27m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボディ内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ