

日付: R2 . 11/130



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ			CYY77V8-7000062	冷凍車
走行	馬力	シフト		
1659670 km	380/279 ps/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
(エア) ・ バキューム		長: 9.366 m 幅: 2.245 m 高: 2.322 m 門高: 2.277 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	サンプポンプ付近もれ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	○	デールパイプ切損
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	油圧ランプ点灯
オーディオ	△	電源入らない
バックカメラ	○	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヘタリ、破れ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	○	ゴム切れ
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	6速ギヤ鳴き
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

ETC,

※ 停止しない、キーOFFにならない。

記録簿 { 無 / 有 (

) }

タイヤ残量

単位: mm

検

13	13		
6	6	5	5
9	9	9	7
スペア	4		

タイヤサイズ





295/80R22.5			
11R22.5			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	三菱	TUJ80D5-PW		スタンバイ付, -30℃設定
バン	日本フルハフ	VHB		エ番 T7D6327
その他				
I型 キーストン, ラッシング2段, エアリブ, ジョロダ-4列, 庫内灯×5, 水抜き穴×4, リアドア観音開き, 左バ-観音開き,				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
☒ 有 ・ 無 ・ ()	☒ 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ ☒ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ ☒ 飛石有 (リペア: 可 ・ ☒ 不可)



※看板消し作業 (☒ 有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？