

車種チェックシート

記入日: R. 2019. 2. 24 記入者

搬入日: R. 2019. 11. 0

常務  
2.9.24  
大

搬入者

立石

| 車両情報       |           |                                      |               |       |      |        |           |      |  |
|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------|------|--------|-----------|------|--|
| 名          | 年式        | 排ガス                                  | 車体番号          |       |      |        | 形状        |      |  |
| イスス        | H20.12    | BKG                                  | NLR85-7004862 |       |      |        | ドライ<br>バン |      |  |
| 行          | 馬力        | シフト                                  |               |       | ペダル数 | エンジン型式 | 燃料        |      |  |
| 45/1515 km | 110 ps/kw | M/T                                  | A/T           |       |      | セミア/T  | 5 速       | 4JJ1 |  |
| キャブ幅       |           | ベッド                                  |               | キャブ形状 |      |        | 電圧        |      |  |
| 標準         | ワイド       | あり                                   | なし            |       | ハイ   | ロー     | 24V       | 12V  |  |
| ブレーキ       |           | ボディ内寸                                |               |       |      |        |           |      |  |
| エアー・バキューム  |           | 長: 3.1 m 幅: 1.7 m 高: 2.1 m 門高: 2.0 m |               |       |      |        |           |      |  |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態            |
|-------|----|---------------|
| 異音    | ○  | - 5/6 オイルが異常に |
| オイル漏れ | ○  | 汚れたため 水が      |
| 水漏れ   | ○  | 入っていると思う。     |
| 燃料漏れ  | ○  | 始動点検不可。       |
| 非気    |    | (セル回していません)   |
| 非圧    |    |               |
| マフラー  |    |               |
| ターボ   |    |               |

電装関係

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| エアコン    |    |    |
| スターター   |    |    |
| オルタネーター |    |    |
| パワーウィンド | ○  |    |
| 坂道発進装置  |    |    |
| 異常ランプ   |    |    |
| オーディオ   | X  |    |
| バックカメラ  | /  |    |
| 電格ミラー   | ○  |    |

キャビン

| 点検項目            | 結果 | 状態 |
|-----------------|----|----|
| 雨漏り             | ○  |    |
| シート             | ○  |    |
| ヘッドライト          | ○  |    |
| ウinker          | ○  |    |
| ワイパー            | ○  |    |
| ミラー             | ○  |    |
| キャブ開閉           | ○  |    |
| シート高士で 水が侵入している |    |    |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  |    |    |
| ギア抜け  |    |    |
| クランク  |    |    |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ | ○  |    |
| リターダ  | /  |    |

走行関係

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| ハンドルBOX | ○  |    |
| スプリング   | ○  |    |
| エアサス    | /  |    |
| ペラシャフト  | ○  |    |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ | ○  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 (不具合箇所など)

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由 )

検

タイヤ残量

単位: mm

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 10    | 8 |   |   |
|       |   |   |   |
| 3     | 3 | 3 | 3 |
|       |   |   |   |
| スペア 3 |   |   |   |

195/75 R15 195/75 R15

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



| 上物仕様      |        |     |    |                          |
|-----------|--------|-----|----|--------------------------|
| 上物名       | メーカー   | 型式  | 年式 | 備考                       |
| ドライ<br>バン | アールハーフ | DLK |    | ラッシュゲート<br>・庫内灯1コ<br>・床板 |
|           |        |     |    |                          |
|           |        |     |    |                          |

その他

内ガベ 取り付け有り

| 外装状態            |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| キャブコーション        | フレーム番号                      |
| (有) ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない          |
| フレームのさび         | 飛石                          |
| 無 ・ (小) ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可 ) |

検



バンパーキズ

