

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年1月	2RG-XZU722M	セーフティローダー	XZU722-0006468	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
488km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 5,690 mm 高: 2,060 mm	幅: 2,060 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

▼ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

MISSION

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

▼ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

● 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

テフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ※未使用車 アイドリングストップ付。

記録簿 無 ○

▼ タイヤ残量

单位: mm





	8	8	
	—	—	
—	—	—	—
8	8	8	8
スベア		8	—

▼ **タイヤサイズ**

	<u>225/70R16</u>	<u>225/70R16</u>	
	—	—	
—	—	—	—
<u>225/70R16</u>	<u>225/70R16</u>	<u>225/70R16</u>	<u>225/70R16</u>
<u>スベア</u>	<u>225/70R16</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-35NERS 「T3N7593」	令和 2年9月
【備考】車載専用車。 床鉄綿板張。リヤ歩み板、手動式。 作業灯2対。ウインチ。ラジコン付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----