

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-103372
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
408,098km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,350 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,250 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	◎	リヤエアサス																																				
パワステ	◎																																					
ハンドル	◎																																					
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L																																				
排気	◎		異常ランプ	◎																																		
マフラー	◎		オーディオ	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	永久磁石式	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ キーストン</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ キーストン
			ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	◎																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	◎	永久磁石式																																				
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	アルミ キーストン																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																			
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
デフロック	/																																					





特記事項    キャブ内汚れ、キズ。  
記録簿    有 (R1/12、R3/1)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
1	0	2	2
0	0	0	0
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スベア		275/80R22.5
素材: アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8684 「B180842」	平成30年12月
【備考】床アルミキーストン。ジョロダール4列。ラッシングレール2段。側面上部左右LED庫内灯。水抜き穴前後2対。左観音扉2か所。断熱材リヤ70mmサイド70mm。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF	平成30年
【備考】-35℃設定。1Hで +32.6℃⇒+12.8℃確認。 エ/ハ下側高さ、2.100mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----