

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年9月	2PG-FW1AHG	冷凍ウイング	FW1AH+111292
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
362.746km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,410 mm 幅：2,360 mm 高：2,510 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ、ステンレス	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	




特記事項

記録簿 有 (R2/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
6	4	1	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	5	4	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	
素材: アルミ				備考: 右後段ベリ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2851-2 「B190597」	令和 1年9月
【備考】ラッシング2段、床型キーストン、ジョロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SB	令和 1年9月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ