日付: RO3. C	09/15	<b>)</b> n7 e	RDUP 車両키	チェック	ラシート	管理番号	:		
			<u> </u>	車両情	報				
車	車名  初年度登録				形状	車台番号			
三菱	ふそう	平成18年6月	PA-FK61F	PA-FK61F		FK61F-702218			
走往	τ̈	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
836,20	04km	240PS/177KW	M/T 6	ž.	エアー	長: 4,480 高: 1,500			nm nm
<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>									
► 点検項目	エンジ: 結果	ン <u>状態</u>		電装関係 結果	状態	<b>▼</b> 点検項目	キャビ 結果	ン 状態	
異音	0 /	ベルト鳴き	エアコン	0		シート	0 /	へたり	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	⊚ l	HID	
オイル漏れ		インタークーラーホース	オルタネーター	©		ウィンカー	0		
	į <u>į</u>	にじみ程度。	P/W(運転席)	©		ワイパー	0		
水混入	0		P/W(助手席)	©		ミラー	0		
	0		坂道発進装置	0			<b></b>		
	0		異常ランプ	0		•	走行関	係	
	0		オーディオ	©		点検項目	結果	状態	

マフラー	0			
ターボ	0			
冷却水吹返	0			
<b>F</b>	ミッ	ション		
点検項目	結身	₹	状態	
ギア鳴き	0	5速		_
ギア抜け	0	<u> </u>		•
クラッチ	0	<u> </u>		•
異音	0	Ĭ		•
オイル漏れ	0			
リターダ	/	. <b>i</b>		

床材質	/	鉄板	
点検項目	結果		状態
<b>F</b>	上物仁	様	
タコグラフ	/		
ETC	0	標準	
電格ミラー	0		
バックカメラ	/		
オーディオ	0		
異常ランプ	0		
坂道発進装置	0		
P/W(助手席)	0		
P/W(運転席)	0		

_			<u>.</u>
	ミラー	0	
•		•	<b>.</b>
•	<b>F</b>	走行関	1係
	点検項目	結果	状態
	リーフサス	0	
	エアサス	/	
	パワステ	0	
	ハンドル	0	擦れ
-	燃料タンク		スチール 80L
	<b>7</b>	デフ	
	点検項目	結果	状態


アノ	
結果	状態
0	
0	
/	


12002-21	カスタム。				
記録簿	()				


<b>F</b>	タイ	ヤ残量		タイヤサイズ					
	9	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —			
8	8	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
	スペア	6			ペア	225/80R17.5			
				表材・アルミ	備者:				


	上物	1仕様	
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD04-16 「06U05-1502F」	平成18年5月
【備考】台枠サビ塗装補修後。			
l			
【備考】			
	<del></del> -	<del></del> -	
		!	
【備考】			

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	ф	点傷有			









【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	床 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	---------