

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年5月	TKG-MK38C	アルミウイング	MK38C-30723
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
693,391km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有 カリカリ音。	エアコン	○	異音 フロアモーター	シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		その他 (塗りつぶされているため確認不可。)					
オイル漏れ	◎		確認済					
リターダ	/		小					
			飛石					
			無					





特記事項
記録簿 有 (R2/4, R3/4)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	4		
—	—		
6	6	4	6
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCM5GOR306400B 「W6DT210」	平成27年5月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ所(LED)、引出し床フック9対、渡し板。 ※床部2箇所補修、1箇所穴空き。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1455 「S60401378」	平成27年4月
【備考】 全長1560mm、全幅2240mm、有効長1340mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他 (塗りつぶされているため確認不可。)	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ