

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FDA50	冷凍バン	FDA50-540096
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
111,979km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長：3,330 mm 幅：1,660 mm 高：1,720 mm 門高：1,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食 パイプ遮熱板剥がれ。	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 70L
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	／	ステンレス スノコ敷。	異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD.
記録簿	有（H30/5～R2/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
5	6	6	5	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F160760	平成28年4月
【備考】断熱材：後70mm横70mm。間仕切り付。左側スライド扉付。後観音扉左右2枚折。90度ストッパー付き。庫内灯2個。水抜き穴前1個。2個。スノコ敷。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MP32LSD-P	平成28年4月
【備考】2エバ仕様。－30℃設定で1H 前25℃→－9.0℃ 後25℃→－5.5℃。前室エバ高さ1540mm後室エバ高さ1530mm。スタンバイ電源コード欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ