

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年2月	PDG-CYL77Q8	粉粒運搬車	CYL77Q8-7000154
走行	馬力	シフト		ブレーキ
471,231km	330PS/243KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		長:	mm 幅:	mm
		高:	mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライポンブ、インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	アクスルデフロック
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 蓄冷式ヘッドエアコン。
※キャブ内汚れ、内張りタバコ焦げ跡
記録簿 有 (H30/10~R2/8、R3/7)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
—	—		
7	7	7	6
5	5	2	2
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	—	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	自動車精工	110MS-250-6AZ「Z5143」	平成22年2月
【備考】6室、容積25000ℓ、比重0.43、品名[A飼料]。※上物年式違い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ