

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年11月	TKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-595236-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
225,395km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,310 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<b>走行関係</b> 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス / パワステ ◎ ハンドル ○ 擦れ 燃料タンク ◎ スチール 200L デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック /		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目 結果 状態 バックカメラ ◎ カラー 電格ミラー ◎ ETC ◎ 2.0 タコグラフ ◎ アナログ		
ターボ	◎		<b>上物仕様</b> 点検項目 結果 状態 床材質 / 木材 床板補修跡有り4ヶ所。					
冷却水吹返	◎							
ミッション								
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	○	異音 ペダル重い。						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ場。  
 記録簿 有 (H30/6~R2/12)

タイヤ残量			
単位: mm			
1	1		
-	-		
1	0	0	1
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	779C0051	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3個。90度ストッパー付き。			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S80706323」	平成29年
【備考】 PG寸法、全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。わたり板付(片側ヒンジ部割れ)。庫内PGリモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】