

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	QKG-CYL77A	冷凍ウィング	CYL77A-7002691
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
933,098km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,410 mm 幅：2,360 mm 高：2,380 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ、鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	アルミキーストン。	ハンドル	○	擦れ
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	◎					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	7	2	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	7	7	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	12	—		スペア	11R22.5 16PR	—	
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ本混在。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本フルハーフ	RMJ「W8D7530」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6個、水抜き穴3ヶ所、リヤドア90度ストッパー、引出し床フック9対、フェリーフック2対。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200「AKO2000248」	平成25年
【備考】-25℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64760「S40205366」	平成25年
【備考】全幅及び有効幅2320mm、有効長1420mm、全長1540mm、2つ折り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】